

Vel'ký účinok s minimálnym úsilím: Olejované povrchy v zlatej a striebornej farbe – s Legno Metallic-Öl od ADLER

Fascinující, jedinečný a mimoriadny povrch vyhotovený pomocou oleja? S touto myšlienkou ste na správnom mieste u popredného rakúskeho výrobcu povrchových úprav!

Olejované povrchy sú obľúbené. Ale čo tak dať im skutočne špeciálny vzhľad? Trblietavé, jagavé, lesklé – štýlový pútač pozornosti a sofistikovaný doplnok moderného obytného priestoru. S novým **Legno Metallic-Öl** od ADLER sa dajú rýchlo a jednoducho dosiahnuť pôsobivé efekty. Prirodzený charakter dreva sa nezakryje, ale skôr zvýrazní. Ale: hovoriť je striebro, vidieť je zlato! Expert na aplikácie spoločnosti ADLER, Stefan Oberladstätter, predstavuje podrobný návod, ako vytvoriť tento pútavý vzhľad so zvýraznenými pórmí.

Najskôr: Objavte možnosti!

Iba jemný strieborný lesk na tmavom povrchu alebo náznak zlata na svetlom odtieni dreva? Skvelé na Legno Metallic-Öl je, že vašej fantázii sa medze nekladú! Olej sa môže použiť priamo na drevo alebo na pigmentované základné nátery, ako napríklad Legno-Color alebo Legno Smart-Öl. Intenzitu metalického efektu je možné upraviť aj zmiešaním s bezfarebným olejom Legno-Öl – jednoducho pridajte toľko oleja, koľko chcete, kým nedosiahnete požadovaný efekt, a v prípade pochybností ho najskôr otestujte na vzorke.


 24.06.2025

Použité produkty




Legno Metallic-Öl

Pracovné kroky




Krok 1: Dobrý základ

Zvolili sme pigmentovaný základný náter a použili sme Legno Smart-Öl v čiernom odtieni Hades. Ten obzvlášť dobre zvýrazní metalický lesk. Najprv sa drevo prebrúsi zrnitosťou 180 a brúsny prach sa starostlivo odstráni. Legno Smart-Öl dôkladne premiešajte, aby sa pigmenty uvoľnili, a potom ho zmiešajte s príslušným tužidlom v pomere 3:1. Náter nanášajte opatrne; najlepšie to funguje valčekom, ale môžete použiť aj štetec alebo bavlnenú handričku.



Krok 2: Dokonale vybrúsiť

Najlepšie výsledky dosiahnete starostlivým prebrúsením Smart-Öl brúsnym kotúčom alebo jemným brúsnym rúnom. Prebytočný materiál sa potom zotrie handričkou v smere vlákien a dôkladne odstráni.



Krok 3a: Najprv premiešať...

Po zaschnutí cez noc je čas na trblietky: Dobre premiešaný olej Metallic-Öl naneste štetcom, handričkou alebo olejovým padom.




Krok 3b: Striebro alebo zlato?

Takýto trblietavý efekt vyzerá skvele aj v striebornej farbe a rovnako ľahko sa nanáša.



Krok 4: ...potom vytrite

Potom produkt dôkladne vytrite. Tým sa obzvlášť dobre zvýrazní prirodzená štruktúra pórov.



Hotovo!

Po krátkom čase schnutia sú povrchy hotové – povrchy s jedinečným, mimoriadnym charakterom, ktoré sú ideálne na vytvorenie štýlového nábytku alebo vysokokvalitného interiérového dizajnu, pričom kombinujú ochranu s krásou! Pre ďalšie zlepšenie ich odolnosti je možné olej Legno Metallic-Öl pretrieť olejom Legno-Öl alebo olejom Legno Smart-Öl.

Galéria

